



Wrocław: 23.01.2012

## CENNIK

### ZESTAWY DO ODZYSKU I PRZETŁACZANIA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH z pompami elektrycznymi (230V , 50Hz)

„STINGER II”  oraz „FM 3700”   
 renomowanej firmy BACHARACH (USA)

L.p.	Kod Katalogowy	Nazwa / Opis ( ZESTAWU POMPY)	Cena [zł] Netto	Cena Brutto [zł] ( VAT = 23%)
1.	2006-3807 	<b>STINGER II</b> Zespół Pompy do Przetłaczania Czynników Chłodniczych CFC, HFC oraz HCFC w tym R-410A. Z bezolejowym kompresorem. Zasilanie 230V/1/50Hz, własny przedmuch, odcięcie próżni, maksymalne ciśnienie 38 Bar, moc 0,8 KM, waga 10,89 kg. Kolor granatowy.	<b>3415,00</b>	4200,45
2.	2000-3707 	<b>FM 3700</b> Wysokowydajny Zespół Pompy do Odzysku i Przetłaczania Czynników Chłodniczych do Dużych Obciążeń . Z dwufazowym, bezolejowym kompresorem. Zasilanie 230V/1/50Hz, własny przedmuch, odcięcie próżni, maksymalne ciśnienie 31 Bar , moc pompy 1,0 KM, waga 21,32 kg.	<b>9810,00</b>	12066,30
L.p.	Kod Katalogowy	Akcesoria dodatkowe do pomp	Cena [zł] Netto	Cena Brutto [zł] ( VAT = 23%)
3.	2002-0091	Zestaw odcinający przepływ przy 80% napełnienia. Pozwala na podłączenie pompy do zbiornika wyposażonego w przełącznik pływakowy zapobiegający przepełnieniu. Zestaw nie zawiera zbiornika. <b>Tylko do STINGERa</b>	<b>432,63</b>	532,13
4.	2002-0081	Zestaw odcinający przepływ przy 80% napełnienia. Pozwala na podłączenie pompy do zbiornika wyposażonego w przełącznik pływakowy zapobiegający przepełnieniu. Zestaw nie zawiera zbiornika. <b>Tylko do FM 3700..</b>	<b>341,55</b>	420,11
5.	2007-0080	Pas do przenoszenia Stingera II	<b>87,28</b>	107,35

L.p.	Kod Katalogowy	Części zamienne do pomp	Cena [zł] Netto	Cena Brutto [zł] (VAT = 23%)
6.	2045-0620	Głowica kompresora do Stingera	<b>1252,35</b>	1540,39
7.	2045-0021	Zespół kompresora do FM 3700	<b>3547,75</b>	4363,73
L.p.	Kod Katalogowy	Części zamienne do pomp (ciąg dalszy)	Cena [zł] Netto	Cena Brutto [zł] (VAT = 23%)
8.	2063-0010	Manometr wysokiego ciśnienia do FM3700	<b>75,90</b>	93,36
9.	2063-0020	Manometr niskiego ciśnienia do FM3700	<b>75,90</b>	93,36

Ceny pozostałych części zamiennych podajemy na życzenie.

*Niniejszy cennik obowiązuje do dnia wydania nowego .*

**STINGER II**



**FM 3700**

